« Amélioration de la continuité écologique, T.V.B. »

Restauration écologique de la rivière Hommée sur le bassin versant de l'Oudon











5 novembre 2018, Paris

Le Syndicat du Bassin de l'Oudon

 Depuis le 1^{er} janvier 2018 il remplace les 3 syndicats historiques

• Ses compétences :

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GE.M.A.P.I.),
 - Aménagement et gestion des ouvrages hydrauliques,
 - Lutte contre les pollutions diffuses,
 - Animation (portage de la Commission Locale de l'Eau).



Territoire du bassin de l'Oudon (Source : Bassin de l'Oudon)









Le bassin versant de l'Oudon

- 1480 km²
- 800 km de cours d'eau
- Un régime hydraulique contrasté
 - -Etiages sévères
 - -Inondations
- Un bassin versant à dominante agricole (80 %)
- 106 000 habitants












(Source: Bassin de l'Oudon)





5 novembre 2018, Paris

L'Hommée, une rivière qui s'écoule en Anjou

















Fiche d'identité de l'Hommée

- Surface du bassin versant : 30 km²
- Linéaire : 12 km
- Largeur moyenne : 3 m
- Pente moyenne: 0,35 %
- Rivière recalibrée dans les années 1970




Illustration du bassin versant de l'Hommée (Source : MontéVidéo)













Une rivière façonnée par l'Homme















L'Hommée rectifiée et recalibrée





Lit mineur rectifié et recalibré (source : Bassin de l'Oudon)












5 novembre 2018, Paris

L'arrivée des seuils

Type d'ouvrage	Nombre
Clapet hydraulique	8
Vanne levante	3
Radier de pont	4
Seuil à madriers	3
Nombre total d'obstacles à la continuité écologique	18
Hauteur de chute totale	11m












Obstacles à la continuité écologique





Clapet hydraulique (source : Bassin de l'Oudon)














Obstacles à la continuité écologique





Radier de pont (source : Bassin de l'Oudon)














Dégradation des milieux aquatiques











Restaurer le bon état écologique :

Objectifs opérationnels

Rétablir la continuité écologique


Restaurer l'hydromorphologie du lit mineur

Favoriser la biodiversité

Préserver et restaurer les zones humides

Minimiser l'impact environnemental des travaux

Utiliser des ressources locales





Abreuvement des bovins sur l'Hommée (source : Bassin de l'Oudon)











5 novembre 2018, Paris

Restauration du lit mineur






Site de Beauverger pendant les travaux (source: Bassin de l'Oudon)











(source: Bassin de l'Oudon)



Restauration de la végétation rivulaire



Entretien sélectif de la végétation (source : Bassin de l'Oudon)



Valorisation des branchages en broyat
(source : Bassin de l'Oudon)
















Restauration de la végétation rivulaire

- Le label « végétal local » :
- Un label qui garantit des arbres et arbustes sauvages locaux
- Traçabilité depuis le site de collecte
- Prise en compte de la diversité génétique d'origine
















5 novembre 2018, Paris

Restauration des berges



Reprofilage des berges en pentes douces (Source Bass<u>in de l</u>'Oudon)
















5 novembre 2016, Paris

Restauration des zones humides







Zone humide du Pâtis restaurée (source : Bassin de l'Oudon)











5 novembre 2018, Paris

Restauration de la continuité écologique



Effacement d'un clapet sur l'Hommée (Source Bassin de l'Oudon)





Ennoiement d'un seuil de pont

(source : Bassin de l'Oudon)



5 novembre 2018, Paris

Restauration de la continuité écologique

Type d'ouvrage	Avant	Après
Clapet hydraulique	8	1
Vanne levante	3	0
Radier de pont	4	0
Seuil à madriers	3	0
Nombre total d'obstacles à la continuité écologique	18	1
Hauteur de chute totale	11m	1,45m
Taux d'étagement	0,93	0,13
Taux de fractionnement	0,91	0,12













5 novembre 2018, Paris

Maintien des usages et limitation de leurs impacts




Aménagement d'une pompe d'herbage et d'un radier (Source Bassin de l'Oudon)













5 novembre 2018, Paris

Communication et sensibilisation

Un lit refait et replanté sur les 11 km de l'Hommée

lomètres de l'Hommée vient de se terminer à Marans, avec la planta-

Le Syndicat de bassin de l'Oudon sud (SBOS) vient de terminer un programme de restauration de l'Hommée, ruisseau qui circule sur 11 kilomètres entre Erdre-en-Aniou et Marans. Dans le cadre du Contrat territorial sur les Milleux aquatiques, les travaux ont porté sur l'entretien de la végétation et la réhabilitation de zones humides par l'ASDIES, la restauration de la morphologie de la rivière et des berges, et des plantations ponctuelles par Sylvagraire. Au total, quelque 500 mètres de berges ont été plantés en chênes, érables, tilleuls et charmes. « Si elles restent nues. les berges continuent de s'éroder », explique le président du SBOS, Joël Roncin.

truites et confortées par des tresdes pierres modifient par endrolts le cours linéaire de cette rivière reca- aux piégeurs.



Marans, lundi 5 décembre. Des travaux ont restauré et consolidé les berges de l'Hommée, avant la plantation d'arbres.


Les berges affaissées ont été recons- d'animaux. « A Marans, 180 ragondins ont été piégés en un an », indique Gilsages en châtaignier. Pour diversi- bert Boué, piégeur du GDON. Il y en fier le lit du ruisseau, faciliter l'oxy- a eu 400 à Chazé-sur-Argos. Sur pré- Exploitants du GAEC de l'Hommée,

ains méandres ont été supprimés, mais des riverains et exploitants, qui s'en-directement dans la rivière. A compa rivière cherche toujours à retrouver gagent à accepter les plantations, à ter de septembre 2017, la loi inter- Le SBOS passe maintenant aux tra on lit », indique Sylvain Lacote, ingé- assurer l'entretien et à clôturer les dira cette pratique qui affaisse les vaux sur la Verzée

courant, au manque d'entretien, aux réunions de concertation, le SBOS Réalisé sur un an, ce programme de galeries des nuisibles tels que les ra- n'a rencontré aucune réticence : gondins, parfois aux piétinements « Les rivergins comprennent qu'il v a

génation de l'eau et la biodiversité, sentation d'un témoin de capture (la Henri et Guillaume Crespin ont sousqueue), le SBOS verse une surprime crit cet engagement d'entretien des arbres et des clôtures, pour empê-Ibrée par l'homme en 1972. « Cer- Le SBOS est intervenu avec l'accord cher leurs bovins d'aller s'abreuver rives. Une convention cadre les in- berges. Seules les pompes d'abreu-

Région. Les communes, via le SBOS fonds ont été consacrés à la restau la végétation, 30 % à la morphologie, 10 % aux zones humides et 10 % aux plantations.




Communication dans la presse (Source Bassin de l'Oudon)













5 novembre 2018, Paris

Coût et financement du projet



	Montant des dépenses (TTC)°	Taux d'aide Agence de l'eau Loire- Bretagne	Taux d'aide de la Région des Pays de la Loire
Communication/enquêtes publiques	15 242,09 €	50%	30 %
Restauration des berges et ripisylve	94 801,81 €	50%	30 %
Restauration du lit mineur	64 724,43 €	50%	30 %
Restauration de la continuité écologique	8 032,05 €	50%	30 %
Suivi hydrobiologique	3 300,00 €	50%	30 %
Restauration de zones humides	5 916,00 €	50%	30 %
TOTAL	192 016,38 €		











5 novembre 2018, Paris

Protocoles de suivi

Indicateurs	Périodicité
Indice Biologique Global D.C.E.	Etat initial et n+3
L'Indice Poissons Rivière I.P.R.	Etat initial et n+3
Suivi température	Annuel
Inventaire faune flore	Etat initial et n+5
Photos	Etat initial et n+2










5 novembre 2018, Paris

Etat des lieux biologique et préconisation de gestion



Carte des habitats de « la forêt humide et secrète »(Source : CPIE)

Inventaire localisé sur une zone à enjeux : « la Forêt humide et sécrète »

Des milieux ordinaires (mares, ruisseaux prairies) qui représentent cependant des zones de refuges.

Les travaux de restauration ont un impact favorable sur la biodiversité car ils génèrent une diversité d'habitats qui était absente auparavant.















5 novembre 2018, Paris

Résultats I.B.G.N.

Suivi station I.B.G.N. à la Bellangeraie		
Année	2014	2018
Valeur totale de l'I.B.G.N.	6	8
Taxon indicateur	Gammaridae	Hydropsychidae
Etat écologique	Médiocre	Médiocre
Suivi station I.B.G.N. Cassineries		
Année	2016	2019
Valeur totale de l'I.B.G.N.	8	/
Taxon indicateur	Phsyichomidae	/









5 novembre 2018, Paris

Résultats I.P.R.

Suivi station I.P.R. à la Bellangeraie		
Année	2014	2018
Valeur totale de l'I.P.R.	23,42	13,71
Classe de qualité	Médiocre	Bonne
Etat écologique	Médiocre	Bon
Suivi station I.P.R. Cassineries		
Année	2016	2019
Valeur totale de l'I.P.R.	48,42	/
Classe de qualité	Très Mauvaise	/
Etat écologique	Très Mauvais	/







Le retour du Chabot

- Depuis 2016 le chabot est présent dans les I.P.R. :
- -Espèce sensible à la sédimentation et au colmatage
- Faible tolérance à la matière en suspension
- Capacités natatoires limitées

La restauration globale du cours d'eau doit conduire à son développement!














5 novembre 2018, Paris

Les partenaires du projet















5 novembre 2018, Paris

Retour d'expérience

ATOUTS/FORCES

Implication des élus locaux (délégués)

Présence d'entreprises et associations locales qualifiées

Partenariat avec l'Agence de l'eau (C.T.M.A.) et la Région (C.R.B.V.)

Bonne connaissance du territoire

Un projet de longue haleine (premier effacement en 2012)

Sensibiliser et valoriser le rôle des riverains

Concilier les usages et la restauration des milieux aquatiques

FAIBLESSES/CONTRAINTES

Faible résilience de l'Hommée

Sensibilité naturelle du cours d'eau en période d'étiage

Les drainages agricoles et le foncier limitent le niveau d'ambition des travaux de restauration











5 novembre 2018, Paris













Merci de votre attention!

























